

◎令和8年度児童センターの施設改善一覧

【資料3】

館	内容	説明
成岩児童センター	ウォータークーラー撤去工事	経年劣化
	トイレ洋式化整備工事	1 基洋式化
半田児童センター	砂場修繕	
乙川児童センター	遊戯室天井雨漏り修繕	
	遊戯室床張り替え工事	
	ウォータークーラー撤去工事	経年劣化
	トイレ洋式化整備工事	1 基洋式化
板山児童センター	館庭防球ネット支柱塗装修繕	経年劣化
	ウォータークーラー撤去工事	経年劣化
	トイレ洋式化整備工事	1 基洋式化
青山児童センター	正面玄関外壁修繕	
	キッズルーム・和室雨漏り修繕	
	トイレ洋式化整備工事	1 基洋式化
有脇児童館	遊戯室南・東面壁修繕	
	図書室壁クラック修繕	
	ウォータークーラー撤去工事	経年劣化
	トイレ洋式化整備工事	1 基洋式化