

令和 6 年度 通学路危険個所の対応策一覧表

No.	学校 通し No.	学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	学校が考える対策等	対策案		
						担 当	時 期	実施内容
1	1	乙川小学校	乙川畑田町の交差点	五差路の交差点で一度に 2 つの横断歩道を渡ることが分かりにくい。分岐している細い道路の信号が分からず、赤信号なのに横断してしまう恐れがある。	低学年でも見やすい位置に歩行者信号の設置	警察	実施済み	歩行者用信号の設置を県警本部に具申します。
2	2	乙川小学校	乙川畑田町のEISUゼミナール交差点付近	T字の交差点で左右確認がしにくく、車両と接触する恐れがある。	カーブミラーの設置	土木課	令和 6 年度中	東西方向の車両が南側へ寄りすぎないよう、誘導破線を設置します。
3	3	乙川小学校	乙川西ノ宮交差点から西側の道路	登校時南側歩道使用、下校時北側歩道使用だが、通学路の緑のラインが北側のみなので、登校時に車両と接触する恐れがある。	南側にも通学路の緑のラインを引く	土木課	令和 6 年度中	外側線の引き直し及びグリーンラインの塗装を実施します。
4	1	岩滑小学校	岩滑高山町 6 丁目の南吉記念館東の交差点	交通量が多く、岩滑高山町方面から柵町方面への左折車も多い。危険。	歩車分離信号の設置	土木課 警察	-	渋滞による交通状況悪化が想定されるため、設置することは困難です。
5	2	岩滑小学校	岩滑高山町 6 丁目の南吉記念館東の交差点のすぐ東の歩道	横断歩道がなく、県道に入ってくる車との接触の恐れあり。	停止の足形マークの設置	防災安全課	実施済み	足形マークを設置します。
6	3	岩滑小学校	岩滑西町 3 丁目の岩滑西町交差点の東側の歩道	横断歩道がなく、県道に入ってくる車との接触の恐れあり。	停止の足形マークの設置	防災安全課	実施済み	足形マークを設置します。
7	4	岩滑小学校	岩滑中町交差点から住吉町 2 丁目までの歩道	歩道がせまく、歩道白線のグリーンベルトが消えてきており、児童が車両と接触する恐れあり。	グリーンベルトの引き直し	愛知県	令和 6 年度中	グリーンラインが薄くなっている箇所を再塗装します。
8	5	岩滑小学校	岩滑高山町 3 丁目と岩滑中町 5 丁目とを結ぶ交差点	横断歩道手前の足形マークが薄くなっていて、児童が車両と接触する恐れあり。	足形マークの引き直し	防災安全課	実施済み	足形マークを再塗装します。
9	6	岩滑小学校	岩滑高山町 5 丁目の岩滑高山の交差点	横断歩道手前の足形マークが薄くなっていて、児童が車両と接触する恐れあり。	足形マークの引き直し	防災安全課	実施済み	足形マークを再塗装します。
10	7	岩滑小学校	岩滑高山町 5 丁目の岩滑高山の交差点北側	歩道白線のグリーンベルトが消えてきており、児童が車両と接触の恐れあり。	グリーンベルトの引き直し	土木課	-	現地を確認したところ、グリーンベルトの劣化が確認できなかったため、今後劣化が見れた場合は、再塗装を実施します。
11	8	岩滑小学校	岩滑高山町 6 丁目の南吉記念館駐車場入口付近	通学路の表示がなく、記念館に出入りする車両と児童が接触の恐れあり。	通学路表示の設置	土木課	-	看板等の新設は、市の方針により、現在行っておりません。児童への注意喚起をお願いします。
12	1	雁宿小学校	柵町 3 丁目東交差点の北	道路が傷み、路面に凹凸ができており、雨の日に水たまりができる。歩くスペースがなく、児童が車道近くを歩き、接触の恐れがある。	道路の凸凹の修繕	土木課	-	凹凸場所は民地のため、市で施工することが困難です。児童への注意喚起をお願いします。(グリーンライン、ポールは設置済みです。)
13	2	雁宿小学校	星崎町 3 丁目どりーむ北交差点付近	下校時交差点を南から北に児童が横断する際に、看板等により見通しが悪く、横断する児童に気づかず左折し接触する恐れがある。	グリーンベルトを設置し、通学路とわかるようにする	土木課	令和 6 年度中	左折時の巻き込み事故防止のためポールを設置します。
14	3	雁宿小学校	星崎町 1 丁目雁宿ホール南西交差点付近	登下校時に、かなりのスピードで車が通過するため、児童に気付かない恐れがある。	児童が使用する横断旗を設置する	防災安全課 警察	-	現在、横断旗の新設は実施しておりません。児童への注意喚起をお願いします。警察は取り締まりを強化します。

令和 6 年度 通学路危険個所の対応策一覧表

No.	学校 通し No.	学校名	通学路の危険・注意箇所	通学路の状況・危険の内容	学校が考える対策等	対策案		
						担 当	時 期	実施内容
15	1	亀崎小学校	亀崎月見町 3 丁目亀崎小学校正門前	外側線が消え、道路と駐車場の境目がわからなくなっており、児童が道路にはみ出して歩行している。	外側線の引き直し	土木課	令和 6 年度中	外側線を引き直します。
16	2	亀崎小学校	亀崎相生町 4 丁目	グリーンベルトが片側にしかなく、見通しが悪い場所で道路を横断している。	グリーンベルトの道の両側への設置	土木課	令和 6 年度中	グリーンラインの設置を実施します。
17	3	亀崎小学校	亀崎町 5 丁目朝倉堂付近	南北に通過する車両が一旦停止できていない。特に北から南へ抜け道に利用する車両が多く危険である。	注意喚起の看板の設置	土木課	令和 6 年度中	一旦停止線や看板等がすでに設置しており、これ以上の対応は困難です。周辺での停車スペースの確保が課題ですが、取り締まりの強化等、警察へ要望いたします。
18	4	亀崎小学校	亀崎高根町 5 丁目亀崎中学校北門付近	近くに横断歩道が無く、横断歩道がないところで道路を横断せざるを得ない児童がいる。	横断歩道の設置	土木課 警察	-	住宅乗入等があるため、横断歩道の設置が困難です。安全に横断するよう児童へ指導をお願いします。
19	5	亀崎小学校	亀崎北浦町 2 丁目中京医薬品駐車場付近	グリーンベルトが消えてしまっている。坂も急であり、児童が車両と接触する恐れがある。	グリーンベルトの引き直し	土木課	令和 6 年度中	グリーンラインを再塗装します。
20	1	宮池小学校	宮本町 4 丁目（成石神社付近）の歩道	交通量が多く、歩道がないので、児童が車両と接触する恐れがある。	歩道の線の引き直し	土木課	-	現地を確認したところ、外側線の劣化が確認できなかったため、今後劣化が見れた場合は、再塗装を実施します。
21	2	宮池小学校	宮本町 1 丁目と 4 丁目の境の歩道	道幅が狭く、交通量が多いので、児童が車両と接触する恐れがある。	通学路注意等の注意喚起表示	土木課	-	現地を確認したところ、外側線の劣化が確認できず、歩行空間も 1 m 以上確保されているため、今後外側線の劣化が見れた場合は、再塗装を実施します。
22	3	宮池小学校	東郷町 2 丁目（西成岩区民館付近の民家）	民家のブロック塀が毎年崩れてきている。塀が倒壊し、ケガをする恐れがある。	ブロック塀の修復（民家なので難しいですが）	建築課	実施済み	適切に指導いたします。
23	4	宮池小学校	桐ヶ丘 2 丁目と 3 丁目の境の歩道	道幅が狭く、裏道として車両の交通量が多いので、児童が車両と接触する恐れがある。	通学路注意等の注意喚起表示	土木課	-	現地を確認したところ、外側線の劣化が確認できず、歩行空間も 1 m 以上確保されているため、今後外側線の劣化が見れた場合は、再塗装を実施します。
24	5	宮池小学校	白山町 4 丁目付近の歩道	道幅が狭く、交通量が多いので、児童が車両と接触する恐れがある。	外側線の引き直し	土木課	-	現地を確認したところ、外側線の劣化が確認できなかったため、今後劣化が見れた場合は、再塗装を実施します。
25	6	宮池小学校	白山町 4 丁目付近の歩道	蓋のない側溝がある。足を踏み外してケガをする恐れがある。	側溝に蓋をかける	土木課	令和 8 年度以降	市内通学路の蓋設置については、通行児童数などを考慮して優先順位を検討し計画的に実施します。

令和6年度 通学路危険個所の対応策一覧表

資料1-1

No.	学校 通し No.	学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	学校が考える対策等	対策案		
						担 当	時 期	実施内容
26	1	板山小学校	板山町13丁目デイクアサービスめばえ前の交差点	車の交通が多くて危険。児童が車にはねられるという事故も起こった。	押しボタン式信号の設置	土木課 警察	実施済	事故の状況を確認し、南進方向の車道へ路面標示による安全対策を実施します。
27	2	板山小学校	吉田町5丁目交差点付近	横断歩道はあるが、車はほぼ停止せずに通るため危険。	横断歩道の緑カラー標示	土木課	令和7年度中	道路での対策(赤塗装・路面標示等)は実施済みであり、これ以上のハード面での対策は困難です。通学路の変更を検討するとともに、取り締まりの強化等、警察へ要望いたします。
28	3	板山小学校	板山町2丁目の交差点	横断歩道を渡る際、東側が見にくいので危険。	角の家の木を切る	土木課	令和6年度中	西進車両が児童を確認できるよう、既設道路反射鏡を取替え、視認性を確保します。
29	4	板山小学校	吉田町	道幅がせまく、車通りが多い。	通学路緑カラー標示	土木課	令和6年度中	グリーンラインは40人以上が通行する路線に設置しているため、代替えとして外側線(白色)を設置いたします。
30	5	板山小学校	君ヶ橋町3丁目 上中建設近くの十字路	車がスピードを出して危険。	標識の設置、木の剪定	土木課	実施済	見通し確保のため、草刈り等を実施します。
31	6	板山小学校	大湯町1丁目	歩道がないところがある。	側溝をふさぐ、歩道の確保	土木課	令和8年度以降	市内通学路の蓋設置については、通行児童数などを考慮して優先順位を検討し計画的に実施します。
32	7	板山小学校	板山町1丁目公民館北の道	通学時間は車の走行禁止のはずだが、抜け道となっていてよく通る。	草刈り	土木課	実施済	草刈りを実施します。
33	8	板山小学校	板山町1丁目歩道橋の下	車、自転車、歩行者がぶつかる。見通しが悪い。	草刈り	土木課	実施済	草刈りを実施します。
34	9	板山小学校	四方木町 学校南東角	草が生い残り、歩道に入っている。	草刈り	土木課	実施済	草刈りを実施します。