

令和7年度 通学路危険箇所の対応一覧表

| No. | 各学<br>校<br>No. | 学校名   | 通学路の危険・要注意箇所              | 道路種別 | 通学路の状況・危険の内容                                                       | 学校が考える対策等         | 対策案     |        |                                                                                                                            |
|-----|----------------|-------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |       |                           |      |                                                                    |                   | 担 当     | 時 期    | 実施内容                                                                                                                       |
| 1   | 1              | 半田小学校 | 住吉町 半田中学校と(株)大進の間の横断歩道    | 市道   | 横断歩道が薄くなっている。                                                      | 横断歩道の引き直し         | 警察      | —      | 横断歩道の塗り直しを県警本部に具申します。                                                                                                      |
| 2   | 2              | 半田小学校 | 住吉町 半田中学校南                | 市道   | 横断歩道はないが、車道を横断する児童が約20名いる。                                         | 横断歩道の新設           | 警察      | —      | 住宅乗り入れ口等があり歩行者の滞留スペースが確保できないため、横断歩道の新設は困難です。                                                                               |
| 3   | 3              | 半田小学校 | 住吉町 家の堀                   | 市道   | 家の堀が崩れそう。住人がいるのか不明。                                                | 所有者に確認し、対策を依頼する   | 建築課     | 令和7年度中 | 担当課である建築課に確認し、所有者に対し注意喚起・対応依頼を行います。                                                                                        |
| 4   | 4              | 半田小学校 | 東新町                       | 市道   | 家の堀に亀裂が入っている。植栽が歩道にはみ出ている。                                         | 住民に確認し、対策を依頼する    | 建築課     | 令和7年度中 | 担当課である建築課に確認し、所有者に対し注意喚起・対応依頼を行います。                                                                                        |
| 5   | 5              | 半田小学校 | 本町三丁目交差点の西側               | 市道   | 信号待ちの車と曲がって侵入してくる車がすれ違うときに歩行者が巻き込まれそうで危険。                          | 西側の車の停止線を後方に移動させる | 警察      | —      | 現在の停止線の位置は信号機から最大限後方に下げた位置に設置してあるため、移設は困難です。                                                                               |
| 6   | 6              | 半田小学校 | 船入町 知多中央民主商工会付近           | 市道   | 蓋のない側溝がある。                                                         | 側溝に蓋をかける          | 土木課     | —      | 市内通学路の蓋設置については、通行児童数などを考慮して優先順位を検討し計画的に実施しています。そのため、当該道路につきましても計画に基づき予算を確保したうえで順次実施してまいります。                                |
| 7   | 7              | 半田小学校 | 住吉町                       | 市道   | 狭い道路だが、車の抜け道となっており、通行量が多く危険である。                                    | 速度制限や時間規制をする      | 土木課     | 令和8年度中 | 暫定的な安全対策として、交差点部に赤塗装を実施し、安全対策を図ります。また、速度制限については、令和8年10月より生活道路の最高速度が30kmに制限されるため、今後の状況を注視していきます。                            |
| 8   | 1              | 雁宿小学校 | 柊町5丁目交差点 西横断歩道            | 市道   | 横断歩道の白線が消えかかっており、横断歩道であることが運転手に分からない恐れがある。                         | 横断歩道の引き直し         | 警察      | —      | 横断歩道の塗り直しを県警本部に具申します。                                                                                                      |
| 9   | 2              | 雁宿小学校 | 柊町2丁目 知多自動車学校東の道路         | 市道   | カーブがあり、自動車から児童が見えにくいため、運転手が児童に気づかない恐れがある。                          | ミラーの設置            | 土木課     | —      | 地先住民から設置位置の承諾が得られずミラーの設置は困難です。                                                                                             |
| 10  | 3              | 雁宿小学校 | 清城町3丁目 清城保育園点滅信号南西角       | 市道   | 側溝に蓋がなく、児童が側溝に落ちる恐れがある。                                            | 側溝に蓋をかける          | 土木課     | 令和7年度中 | 横断者の滞留場所確保のため側溝蓋の設置を実施します。                                                                                                 |
| 11  | 1              | 横川小学校 | 上池町5丁目付近の交差点              | 市道   | 止まれの道路標識が消えかかっており、児童が車両と接触する恐れがある。                                 | 標示の引き直し           | 警察      | —      | 「止まれ」の塗り直しを県警本部に具申します。                                                                                                     |
| 12  | 2              | 横川小学校 | 横川小学校北西「ファミリーマート」交差点付近    | 市道   | 交通量は比較的多いが、信号機がないため、車両同士の事故も含め、児童が事故に巻き込まれる恐れがある。                  | 信号機の設置            | 警察      | —      | 本交差点は、車両交通量が設置基準未満のため、信号機の設置は困難です。                                                                                         |
| 13  | 3              | 横川小学校 | 美原町西側の交差点付近               | 市道   | 交通量は比較的多いが、交差点の見通しが悪く(南北方向)、信号機がないため、車両同士の事故も含め、児童が事故に巻き込まれる恐れがある。 | 信号機の設置            | 警察      | —      | 本交差点東側の道路幅員が狭く、信号機設置基準を満たすことができないため、設置は困難です。                                                                               |
| 14  | 4              | 横川小学校 | 横川公園南側歩道                  | 市道   | グリーンゾーンがあるが、公園の植木が伸びてきて、歩行者が歩きにくい。特に公園の南側がひどい。                     | 公園周りの植木の剪定        | 都市計画課   | 令和7年7月 | 担当課である都市計画課に確認し、植木の剪定を実施しました。                                                                                              |
| 15  | 1              | 成岩小学校 | ローソン半田更生町店 南側住宅街          | 市道   | 民家のブロック塀の倒れる恐れがある。                                                 | 耐震工事や点検がされているかの確認 | 建築課     | 令和7年度中 | 担当課である建築課に確認し、建物所有者による取壊しが予定されています。                                                                                        |
| 16  | 2              | 成岩小学校 | 成岩小学校東 くすりのアオキ付近 歩道橋      | 県道   | 成岩小の北西、くすりのアオキ付近の歩道橋が古い。裏側は補強されている様子。歩行する部分のさびが多く、穴が開いていないか心配。     | 舗装                | 土木課     | 令和7年度中 | 横断歩道橋の塗装等修繕工事を実施しました。                                                                                                      |
| 17  | 3              | 成岩小学校 | ローソン半田更生町店 南側住宅街(同上)      | 市道   | 民家のブロック塀の倒れる恐れがある。グリーンベルトが薄い。                                      | 耐震工事や点検がされているかの確認 | 建築課・土木課 | —      | グリーンベルトは通行児童が40人以上の路線に引き直しを実施しており、当該路線は令和7年度通学路調査の結果40人未満のため、引き直しは見送らせていただきます。また、担当課である建築課に確認し、ブロック塀の所有者に対し注意喚起・対応依頼を行います。 |
| 18  | 4              | 成岩小学校 | 成岩本町1丁目交差点南東を南へ向かう細道      | 市道   | 細くてくねくねしているため、見通しが悪い箇所がある。自転車が勢いよく走ることもあり、衝突の恐れがある。                | 注意喚起              | 土木課     | 令和7年度中 | 注意喚起看板を設置します。                                                                                                              |
| 19  | 5              | 成岩小学校 | 郷中町1 ニューホワイトビル東 協和区民館 向かい | 県道   | 道幅がせまく、見通しが悪い。古い住宅が多く、倒壊がないか心配。                                    | 耐震工事の確認。注意喚起      | 建築課     | 令和7年度中 | 担当課である建築課に確認し、倒壊の危険がある建物がないか確認を行い、危険なものについては注意喚起を行います。                                                                     |
| 20  | 6              | 成岩小学校 | 栄町1 ダスキン心玉東側 道路           | 市道   | 道幅はせまいが、車通りが多く、危ない。                                                | 注意喚起              | 土木課     | 令和7年度中 | 西側に外側線を設置することにより、車両の減速を促すとともに歩行者の安全対策を図ります。                                                                                |
| 21  | 7              | 成岩小学校 | 成岩駅東 三井のリパーク メイツ半田成岩前交差点  | 市道   | 交差点付近見にくい。過去に車と接触した児童がいる。                                          | 横断歩道の位置の見直し       | 警察      | —      | 住宅乗り入れ口等があり歩行者の滞留スペースが確保できないため、横断歩道の移設は困難です。                                                                               |
| 22  | 8              | 成岩小学校 | 栄町3丁目 半田同胞園保育所の南西信号のない交差点 | 市道   | 車は一旦停止だが、危ない様子が見られる。南→北の車に注意喚起のための路面標示が必要。                         | 注意喚起のための止まれカラー舗装  | 土木課     | 令和7年度中 | 「止まれ」の文字周辺のカラー化を実施します。                                                                                                     |

| No. | 各<br>学<br>校<br>No. | 学校名   | 通学路の危険・要注意箇所       | 道路種別 | 通学路の状況・危険の内容                                    | 学校が考える対策等                          | 対策案    |        |                                                                                                                            |
|-----|--------------------|-------|--------------------|------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |       |                    |      |                                                 |                                    | 担 当    | 時 期    | 実施内容                                                                                                                       |
| 23  | 1                  | 有脇小学校 | 福住寺付近              | 市道   | 横断歩道が消えかけている。                                   | 引き直し                               | 警察     | －      | 横断歩道の塗り直しを県警本部に具申します。                                                                                                      |
| 24  | 2                  | 有脇小学校 | 緑ヶ丘13丁目付近          | 市道？  | 横断歩道を作っていただきたい。どぶ板(ステンレス)がずり落ちている。              | 横断歩道を新たに作ること。どぶ板を元に戻す。             | 土木課・警察 | 令和7年度中 | 側溝蓋の破損は現地にて確認できませんでしたが、一部側溝蓋の段差を確認したため修繕を実施します。横断歩道については、住宅乗り入れ口等があり歩行者の滞留スペースが確保できないため、新設は困難です。                           |
| 25  | 3                  | 有脇小学校 | 有脇町12丁目付近          | 市道   | 標識が薄れている。赤いラインや横断歩道が消えかけている。。                   | 看板は作成し直す。線は引き直す。                   | 土木課・警察 | －      | 赤塗装については、一部劣化はありますが視認できるため、見送らせていただきます。横断歩道の塗り直し及び規制看板の劣化については、塗り直し等、県警本部に具申します。                                           |
| 26  | 4                  | 有脇小学校 | 緑ヶ丘10丁目、11丁目付近     | 市道   | 標識が薄れている。横断歩道、グリーンベルトが消えかけている。                  | 看板は作成し直す。線は引き直す。                   | 土木課・警察 | －      | グリーンベルトは通行児童が40人以上の路線に引き直しを実施しており、当該路線は令和7年度通学路調査の結果40人未満のため、引き直しは見送らせていただきます。横断歩道の塗り直しについては、県警本部に具申します。                   |
| 27  | 5                  | 有脇小学校 | 緑ヶ丘9丁目付近           | 市道   | 雨が降ると大きな水たまりができる。横断歩道、グリーンベルトが消えかけている。          | 舗装工事。引き直し。                         | 土木課    | －      | 水たまりについては、今後雨天時等に状況を注視し、舗装修繕工事を実施してまいります。また、グリーンベルトは通行児童が40人以上の路線に引き直しを実施しており、当該路線は令和7年度通学路調査の結果40人未満のため、引き直しは見送らせていただきます。 |
| 28  | 6                  | 有脇小学校 | 石塚町12丁目付近          | 県道   | 木で信号機が見えない。横断歩道が消えかけている。                        | 木の剪定。引き直し。                         | 土木課・警察 | －      | 木については、現地確認時、所有者により剪定実施済みです。横断歩道については、塗り直しを県警本部に具申します。                                                                     |
| 29  | 7                  | 有脇小学校 | 有脇町5丁目             | 市道   | 横断歩道、停止線が消えかけている。                               | 引き直し。                              | 警察     | －      | 横断歩道の塗り直しを県警本部に具申します。                                                                                                      |
| 30  | 8                  | 有脇小学校 | 有脇町10丁目付近          | 市道   | グリーンベルトが消えかけている。                                | 引き直し。                              | 土木課    | －      | グリーンベルトは通行児童が40人以上の路線に引き直しを実施しており、当該路線は令和7年度通学路調査の結果40人未満のため、引き直しは見送らせていただきます。                                             |
| 31  | 9                  | 有脇小学校 | 有脇町2丁目付近           | 県道   | 横断歩道が消えかけている。                                   | 引き直し。                              | 警察     | －      | 横断歩道の塗り直しを県警本部に具申します。                                                                                                      |
| 32  | 1                  | 板山小学校 | 板山町10丁目板山こども園西の交差点 | 市道   | 横断歩道がなく、抜け道として利用している車もあって見通しも悪く、児童と車が衝突する恐れがある。 | 横断歩道の設置「横断者あり」「通学路」の案内、時間帯交通制限をかける | 土木課    | －      | 住宅乗り入れ口等があり歩行者の滞留スペースが確保できないため、横断歩道の新設は困難です。                                                                               |